

KIA CEE D , 2013

VIN: XWEHN812BD0002831 Госномер: C133YP123



Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Найдены страховые выплаты
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	Пробег	184 000 км, скручен ●
	Юридические риски	Возможны ●
	ДТП и происшествия	Есть, 5 ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Владельцы	3 за всё время ●
	История обслуживания	45 записей
	История продаж	6 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN _____ XWEHN812BD0002831

Госномер _____ C133YP123 • A497MB123 • C123YP123 • C133EH123

Номер ПТС _____ 23PP147837

Номер кузова _____ XWEHN812BD0002831

Номер двигателя _____ CZ653385

Номер СТС _____ 9963236881

Тип ТС _____ Легковой универсал

Цвет _____ Перламутрово-серебристый

Двигатель _____ 1 591 см³ / 129 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Данные актуальны на 29.10.2026 11:53. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства _____ 17.12.2012

Диапазон номеров двигателя _____ G4FGCZ653385

Обозначение модели _____ Ceed

Рынок _____ EUR

Код модели _____ A2W5D261F

Модельный год _____ 2013

Еще 11 записей в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Сравнение с похожими авто



Много ДТП

Количество ДТП больше, чем у **90%** похожих



Большой пробег

Пробег 354 000 км —
больше, чем у **90%** похожих

Юридические риски

Обратите внимание на информацию, которая отмечена оранжевым кружком — её стоит обсудить с продавцом.

● В залоге до 18 мая 2029 года

Если заложенное авто продадут без согласия банка, сделку могут признать недействительной, а машину — забрать.

Источник: Федеральная нотариальная палата (ФНП)

Дата возникновения залога: 29 мая 2024 года

Дата завершения залога: 18 мая 2029 года

Залогодержатель: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● Зарегистрирован в ГИБДД

Мы проверили официальные базы данных.

● Есть ПТС

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.


Номер: 23RPP147837

● Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИБДД, ГИС ГМП, АМПП, МАДИ и ФССП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 4 ноября 2014 года



- ДТП: нет данных о повреждениях

Европротокол

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 400 000 – 500 000 ₽

- Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 8 декабря 2014 года

Источник Audatex: 400 000 – 500 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	50 000 – 75 000 ₽
Стоимость механических работ:	30 000 – 40 000 ₽
Стоимость запасных частей:	300 000 – 400 000 ₽
Общая стоимость:	400 000 – 500 000 ₽

Частичный ремонт

Арка колесная передняя левая отремонтировать

Ремонт

Усилитель арки колеса передний левый отремонтировать
 А-стойка наружная левая отремонтировать
 Бампер задний отремонтировать
 Боковина задняя левая отремонтировать
 Кронштейн верхний передний левый крыло ремонтировать
 Щит моторного отсека ремонтировать

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Мойка автомобиля

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

А-стойка наружная левая ремонтная окраска
 Бампер задний ремонтная окраска

Боковина задняя левая ремонтная окраска

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали
Крыло переднее левое окраска новой детали
Панель передка в сборе окраска новой детали
Усиление арки колеса переднее левое окраска новой детали
Арка колесная передняя левая окраска новой детали
Дверь передняя левая окраска новой детали
Дверь задняя левая окраска новой детали
Порог двери наружный левый окраска новой детали
Колесный диск передний левый окраска новая деталь
Колёсный диск задний левая окраска новая деталь

Измерение

Схождение задних колес измерено с регулировкой

Замена

Бампер передний
Кронштейн левый бампера переднего
Кронштейн бампера нижний левый
Кронштейн внутренний левый бампер передний
Фара левая
Боковой поворотник левый
Крыло переднее левое
Подкрылок передний левый
Брызговик передний левый
Панель передка в сборе
Лобовое стекло
Герметик лобового стекла
Уплотнитель лобового стекла
Дверь передняя левая
Шарнир в дверь передний левый
Шарнир нижний дверь передняя левая
Герметизация стекла бокового переднего левого
Плётка задняя дверные рамы передняя левая
Пленка двери рамы передняя левая
Накладка верхняя рама дверь передняя левая
Дверь задняя левая
Шарнир в дверь задний левый
Шарнир нижний дверь задняя левая
Пленка внутренняя дверь ремонт задняя левая
Пленка передняя дверь рамы задняя левая
Пленка задняя дверь ремонтная задняя левая
Порог двери наружный левый
Защитная плёнка двери задней левой
Брызговик задний левый
Герметизация стекла бокового заднего левого
Подкрылок задний левый
Балка моста передняя
Шарнирный вал левый в сборе

Поперечный рычаг подвески передний левый нижний
Амортизатор стойка передняя левая
Поворотный кулак передний левый
Колесный диск передний левый
Колёсный колпак передний левый
Шина передняя левая
Датчик частоты вращения передний левый
Стабилизатор передний
Тяги левые стабилизатора передние
Наконечник рулевой тяги левый
Колёсный диск задний левый
Колёсный колпак задний левый
Антигравийная пленка крыла заднего левого
Антигравийная пленка крыла заднего левого разобрать-собрать/заменить
Болт 2 шт
Болт 2 штуки разобрать-собрать/заменить
ABS датчик передний левый
ABS датчик передний левый разобрать-собрать/заменить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Кронштейн бампера передний снятие/установка
Замок капота - снятие/установка
Фара правая - снятие/установка
Крыло переднее левое - снятие/установка
Подкрылок передний левый - снятие/установка
Бампер передний - заменить
Панель передка снятие/установка
Лобовое стекло - снятие/установка
Дверь передняя левая - заменить
Петля двери передняя левая верхняя снятие/установка
Петля нижняя двери передняя левая - снятие/установка
Углозащитная лента передняя левая - снятие/установка
Дверь задняя левая - заменить
Петля двери задняя левая верхняя - снятие/установка
Петля двери задняя левая нижняя - снятие/установка
Уплотнитель задний левый - снятие/установка
Порог двери наружный левый замена
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Сиденье переднее левое снятие/установка
Подушка сиденья задняя левая - снятие/установка
Облицовки облицовки верхней А-стойки снятие/установка
Датчик боковой нижней подушки безопасности левый - снятие/установка
Сигнал звуковой высокого тона снятие/установка
Радиатор - снятие/установка
Наконечник поперечной рулевой тяги левый - снятие/установка
Головка поперечная рулевая тяга правая отсоединение/закрепление
Несущая балка моста передняя - снятие/установка
Агрегатная балка - заменить (снята)
Колесо переднее левое - снятие/установка
Колесо переднее правое - снятие/установка
Шина/диск передний левый - снятие/установка

Приводной вал левый - снятие/установка
Карданный вал снять/установить дополнительно
Поперечный рычаг подвески передний нижний правый отсоединение/закрепление
Амортизационная стойка передняя левая - снятие/установка
Амортизатор стойка передняя левая - разобрать/собрать (снята)
Рычаг подвески передний левый снятие/установка
Поворотный кулак передний - снятие/установка дополнительные работы
Поворотный кулак передний левый - замена (снятие)
Колесо заднее левое - снятие/установка
Шина/диск задний левый - снятие/установка
Шину/диск снятие/установка доработка
Фара - отрегулировать
Декоративный молдинг крыши левый - снятие/установка
Хомут опоры ручки двери передний левый снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка
Номерной знак задний - снятие/установка
Молдинг бампера задний снятие/установка
Светоотражатель задний левый снятие/установка
Отражатель задний правый снятие/установка
Боковое стекло заднее левое - снятие/установка
Облицовка нижняя средняя стойки левая с установкой
Облицовка нижней стойки А снятие/установка
Лючок топливного бака - снятие/установка

Кузовной ремонт от 30 апреля 2015 года

Сервис: Дилер, Краснодарский край, Новороссийск

Выполненные работы:

по направлению СК Ресо

Второе происшествие от 12 мая 2017 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Краснодарский край, Новороссийск, Приморский, Раевский, ст-ца Раевская • Столкновение • 2 участника

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 50 000 – 75 000 ₽

● Страховая выплата

На потерпевшего • 48 386 ₽

● Кузовной ремонт

ДТП от 12 мая 2017 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Краснодарский край, Новороссийск, Приморский, Раевский, ст-ца Раевская

KIA CEE D — автомобиль из отчёта

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Isuzu — другой участник

Расчёт стоимости ремонта от 5 июня 2017 года

Источник Audatex: 50 000 – 75 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	20 000 – 30 000 ₽
Общая стоимость:	50 000 – 75 000 ₽

Ремонт

А-стойка наружная левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная окраска

Кожух зеркала наружный левый ремонтная окраска

А-стойка наружная левая ремонтная окраска

Окраска новой детали

Крыло переднее левое окраска новой детали

Замена

Крыло переднее левое

Подкрылок передний левый

Зеркало заднего вида переднее левое

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крыло переднее левое - снятие/установка

Подкрылок передний левый - снятие/установка

Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка

Колесо переднее левое - снятие/установка

Фара - отрегулировать

Спойлер бампер передний - снятие/установка

Решетка бампера передняя - снятие/установка

Номерной знак передний - снятие/установка

Оба правые туманные фонаря/фонаря дневного света - снятие/установка

Решетка радиатора - снятие/установка

Декоративный молдинг крыши левый - снятие/установка

Обивка двери передняя левая - снятие/установка

Углозащитная лента передняя левая - снятие/установка

Страховая выплата

Дата: 2017 год

На потерпевшего: 48 386 ₽


Кузовной ремонт от 17 августа 2017 года

Сервис: Дилер, Краснодарский край, Новороссийск

Выполненные работы:

По направлению СК АТ7784432

Третье происшествие от 27 апреля 2018 года



- ДТП: нет данных о повреждениях

Европротокол

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 150 000 – 200 000 ₽

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 10 000 – 20 000 ₽

- Страховая выплата

На потерпевшего • 133 884 ₽

- Страховая выплата

На потерпевшего • 11 118 ₽

- Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 14 мая 2018 года

Источник Audatex: 150 000 – 200 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость запасных частей:	100 000 – 150 000 ₽
Общая стоимость:	150 000 – 200 000 ₽

Ремонт

Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя левая ремонтная окраска

Окраска новой детали

Дверь передняя левая окраска новой детали

Дверь задняя левая окраска новой детали

Замена

Дверь передняя левая
Накладка рама окна передняя левая
Плѐнка задняя дверные рамы передняя левая
Пленка двери рамы передняя левая
Накладка верхняя рама дверь передняя левая
Дверь задняя левая
Пленка внутренняя дверь ремонт задняя левая
Пленка передняя дверь рамы задняя левая
Накладка рамы окна задняя левая
Пленка задняя дверь ремонтная задняя левая
Защита порога левая
Защитная плѐнка двери задней левой
Герметизация стекла бокового заднего левого

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь передняя левая - заменить
Дверь задняя левая - заменить
Защитная пленка левая заменить
Бампер задний - снятие/установка
Боковое стекло заднее левое - снятие/установка
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Сиденье заднее среднее в сборе - снятие/установка
Обивка средней стойки нижняя левая с установкой
Облицовку панели задка заднюю снять/установить
Настил багажника снятие/установка
Колесо заднее левое - снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 19 июня 2018 года

Источник Audatex: 10 000 – 20 000 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 Р
Стоимость механических работ:	до 10 000 Р
Стоимость запасных частей:	до 10 000 Р
Общая стоимость:	10 000 – 20 000 Р

Ремонт

Порог двери наружный правый отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Порог двери наружный правый ремонтная окраска

Замена

Защита порога правая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Защитная пленка правая заменить
Дверь передняя правая - снятие/установка
Углозащитная лента передняя правая - снятие/установка
Дверь задняя правая - снятие/установка
Уплотнитель задний правый - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Антигравийная защита порога консервация пустот

Страховая выплата

Дата: 2018 год
На потерпевшего: 133 884 Р

Страховая выплата

Дата: 2018 год
На потерпевшего: 11 118 Р

Кузовной ремонт от 26 июня 2018 года

Сервис: Дилер, Краснодарский край, Новороссийск

Выполненные работы:

По направлению СК АТ8675874


Кузовной ремонт от 30 июня 2018 года

Сервис: Дилер, Краснодарский край, Новороссийск

Выполненные работы:

По направлению СК АТ8603252

Четвёртое происшествие от 8 октября 2019 года



- ДТП: есть повреждения

Краснодарский край, Краснодар, Центральный • Столкновение • 2 участника

- Страховая выплата

На потерпевшего • 56 960 ₽

ДТП от 8 октября 2019 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Краснодарский край, Краснодар, Центральный

KIA CEE D — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Hyundai Genesis — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера




Страховая выплата

Дата: 2019 год

На потерпевшего: 56 960 ₽

Пятое происшествие от 26 октября 2022 года



● ДТП: нет данных о повреждениях

Европротокол

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

от 354 000 км ● Похоже, скручен

Расчёт уже включает возможную скрутку — не менее 170 000 км. В реальности пробег может быть больше.



● **85 000 км — похоже, скрутка**

Что это значит

Пробег резко снизился. Так бывает, когда его скручивают, чтобы скрыть реальный износ авто.

Как снизился пробег

255000 → 85000

Дата

13 ноября 2018

Где

Краснодарский край, Краснодар

Источник

Авито

История эксплуатации

7 мая 2013

● **Первая продажа**

Дилер

Краснодарский край, Новороссийск

7 мая 2013

● **Установка доп. оборудования**

Дилер

Краснодарский край, Новороссийск



● **1-й владелец**

11 мая 2013 — 3 августа 2018 (5 лет 3 месяца) · Физическое
лицо · Краснодарский край

11 мая 2013

● **Первичная регистрация**

Данные о регистрации

Краснодарский край

23 июля 2013

● **Текущий ремонт**

Дилер

14 917 км

20 октября 2013

29 580 км

Краснодарский край, Новороссийск

● Текущий ремонт

Дилер

Краснодарский край, Новороссийск

7 февраля 2014

44 574 км

● Текущий ремонт

Дилер

Краснодарский край, Новороссийск

20 мая 2014

59 564 км

● Текущий ремонт

Дилер

Краснодарский край, Новороссийск

30 июля 2014

74 391 км

● Текущий ремонт

Дилер

Краснодарский край, Новороссийск

22 сентября 2014

85 263 км

● Текущий ремонт

Дилер

Краснодарский край, Новороссийск

12 октября 2014

89 655 км

● Текущий ремонт

Дилер

Краснодарский край, Новороссийск

4 ноября 2014

● ДТП

Данные о ДТП

8 декабря 2014

● Расчет стоимости ремонта

Audatex

29 апреля 2015

96 048 км

● Текущий ремонт

Дилер

Краснодарский край, Новороссийск

30 апреля 2015

92 736 км

● Кузовной ремонт

Дилер

Краснодарский край, Новороссийск

5 мая 2015

96 048 км

● Текущий ремонт

Дилер

Краснодарский край, Новороссийск

12 июня 2015

104 634 км

● Текущий ремонт

Дилер

Краснодарский край, Новороссийск

9 сентября 2015

119 858 км

● Текущий ремонт

Дилер

Краснодарский край, Новороссийск

25 декабря 2015

134 445 км

● Текущий ремонт

Дилер

Краснодарский край, Новороссийск

23 января 2016

● Текущий ремонт

135 445 км	Дилер Краснодарский край, Новороссийск
18 апреля 2016	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
25 645 км	
10 августа 2016	Текущий ремонт Дилер Краснодарский край, Новороссийск
167 938 км	
20 августа 2016	Текущий ремонт Дилер Краснодарский край, Новороссийск
169 247 км	
12 мая 2017	ДТП Данные о ДТП Краснодарский край, Новороссийск, Приморский, Раевский, ст-ца Раевская
5 июня 2017	Расчет стоимости ремонта Audatex
17 августа 2017	Кузовной ремонт Дилер Краснодарский край, Новороссийск
169 247 км	
18 апреля 2018	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
255 000 км	
27 апреля 2018	ДТП Данные о ДТП
14 мая 2018	Расчет стоимости ремонта Audatex
265 000 км	
19 июня 2018	Расчет стоимости ремонта Audatex
266 000 км	
26 июня 2018	Кузовной ремонт Дилер Краснодарский край, Новороссийск
265 000 км	
30 июня 2018	Кузовной ремонт Дилер Краснодарский край, Новороссийск
265 000 км	
23 сентября 2018	Продажа Дилер Краснодарский край, пос. Яблоновский автомобильная деревня Юг-Авто
160 000 км	
13 ноября 2018	Размещение первого объявления на Авито Авито Краснодарский край, Краснодар
85 000 км	
18 ноября 2018	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре

85 857 км



2-й владелец

20 ноября 2018 — 28 мая 2024 (5 лет 7 месяцев) · Физическое
лицо · Краснодарский край

20 ноября 2018



Смена владельца

Данные о регистрации
Краснодарский край

8 октября 2019



ДТП

Данные о ДТП
Краснодарский край, Краснодар, Центральный

19 ноября 2019



Прохождение технического осмотра

Данные о техосмотре

102 608 км

26 октября 2022



ДТП

Данные о ДТП

14 апреля 2024



Размещение второго объявления на Авито

Авито
Краснодарский край, Краснодар

180 000 км

15 апреля 2024



Участие в аукционе Авито Авто

Аукцион Авито Авто
Краснодарский край, Краснодар

180 000 км

28 мая 2024



Прохождение технического осмотра

Данные о техосмотре

184 000 км



3-й владелец

28 мая 2024 — н.в. (2 года 5 месяцев) · Физическое
лицо · Краснодарский край

28 мая 2024



Смена владельца

Данные о регистрации
Краснодарский край

8 июня 2026



Участие в торгах

Данные о торгах
Краснодарский край

27 июля 2026



Участие в торгах

Данные о торгах
Краснодарский край

30 сентября 2026



Участие в торгах

Данные о торгах
Краснодарский край

3 владельца



1-й владелец

11 мая 2013 — 3 августа 2018 • 5 лет 3 месяца • Физлицо • Краснодарский край



2-й владелец

20 ноября 2018 — 28 мая 2024 • 5 лет 7 месяцев • Физлицо • Краснодарский край



3-й владелец

28 мая 2024 — н.в. • 2 года 5 месяцев • Физлицо • Краснодарский край

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

768 500 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Участвовал в торгах

30 сентября 2026 года

Тип торга: Банкротство
Цена: 801 000 ₽
Регион: Краснодарский край
Площадка: Торги России

Участвовал в торгах

27 июля 2026 года

Тип торга: Банкротство
Цена: 801 000 ₽
Регион: Краснодарский край
Площадка: Торги России

Участвовал в торгах

8 июня 2026 года

Тип торга: Банкротство
Цена: 890 000 ₽
Регион: Краснодарский край
Площадка: Торги России

Лот на аукционе Авито Авто

15 апреля 2024 года

Результат: Не выкуплен
Пробег: 180 000 км
Регион: Краснодарский край, Краснодар

Объявление на Авито

14 апреля 2024 года

Цена: 1 000 000 ₽ ↓ 200 000 ₽
Пробег: 180 000 км
Регион: Краснодарский край, Краснодар

Объявление на Авито

13 ноября 2018 года

Цена: 635 000 ₽
Пробег: 85 000 км
Регион: Краснодарский край, Краснодар

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)